

- 【適合品番】●LMTL-H-D/U-600L-5000K-R80
●LMTL-H-D-900L-5000K-R80
●LMTL-H-D/U-1200L-5000K-R80
●LMTL-H-D/U-1800L-5000K-R80


取扱説明書

Lumi TelasTM

ルミテラスTM

High Power

【配線作業時の落下防止パーツについて】



■本取扱説明書は、製品本体に付属された取扱説明書と合わせてお読みください。


配線作業時の落下防止パーツ 使用方法（1）

●ワイヤーブラケットの取り付け


1. ブラケットフレームを、躯体に合ったネジ・ボルト・アンカー（お客様手配）で壁面に取り付ける際に、ワイヤーブラケット2ヶを共締めします。

アンカー径M12の場合・・・ ブラケット使用穴：φ14 固定数：2カ所（600L、900L）、3カ所（1200L、1800L）

アンカー径M6の場合・・・ ブラケット使用穴：φ7 固定数：8カ所（600L、900L）、12カ所（1200L、1800L）




ワイヤーブラケット詳細



配線作業時の落下防止パーツ 使用方法（2）


●落下防止ワイヤーの取り付け

2. ブラケットフレームにボディフレームを吊り下げます。



<ブラケットフレーム、ボディフレーム断面>

3. 落下防止ワイヤー（付属品）をボディフレームの穴に通し、両端の輪っかをワイヤーブラケットに引っ掛けます。



<落下防止ワイヤーの取付け>

4. 配線作業完了後に落下防止ワイヤーを取り外します。（ワイヤーブラケットの取り外しは不要です。）

5. ボディフレームをブラケットフレームに嵌め合わせ、付属のビスで固定します。

※配線作業及びボディフレーム、ブラケットフレームのビス固定については、製品本体に付属された取扱説明書をお読みください。

■保守・点検記録

施行後、安全維持の為各欄に記入して下さい。

器具品番		工事店名及び注記点：
取付日		
使用電圧		